




Zeichenerklärung

- Untersuchungsgebiet
-
- Teileinzugsgebiete

Gewässer HN-ModellÜberflutungen HQ₃₀Defizite

Nr.	Gewässer	Station	Länge	Durchlass	DN	Delta N30
[-]	[-]	[-]	[m]	[-]	[mm]	[cm]
1	Plattengraben	0+454 - 0+446	8,0	B00	800	ca. 50
2	Graben 1	0+120	100,0	B01	600	ca. 50
3	Graben 1	0+820	6,0	B03	600	ca. 50
4	Graben 3	1+350 - 1+380	16,3	B20	600	ca. 25
5	Graben 4	0+050 - 0+110	52,8	B23	600	ca. 20
6	Graben 5	0+020 - 0+180	148,6	B24	600	ca. 50
7	Graben 8	0+001 - 0+170	171,8	B32	600	ca. 50
8	Graben 9	0+160 - 0+170	6,5	B33	500	ca. 20
9	Graben 9	0+520 - 0+580	49,0	B35	500	ca. 20



Auftragnehmer:

BWSGmbH
BODEN ■ WASSER ■ WATER ■ SOIL
Georgswerder Bogen 1 • 21109 Hamburg • Tel.: (040) 236 44 55-00

Datum:	10.07.2020
Stand	Abgabe
Verfasst:	K.L.
Gezeichnet:	A.T.
Geprüft:	K.L.

Auftraggeber



Wasserverband Nettelburg KöR
Katendeich 12e
21035 Hamburg

Projekt
Hydraulische Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgewässer



Planinhalt

Übersichtskarte Defizite

Anlage:	Maßstab:	Lagebezug:	Höhenbezug:	Blattgröße [mm]:	Projektnummer:
5	1 : 5.000	ETRS89, UTM	DHHN2016	594 x 420	18.P.071